

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „ThePeze“ vom 15. Dezember 2020, 10:14

Guten Morgen,

ich hatte unter macOS Catalina mit aktivierten XMP Profil und Takt über 2660mhz keine Probleme mehr mit dem Problem, dass externe USB-Festplatten im Sleep nicht korrekt ausgeworfen werden. Seit Big Sur ist das Problem wieder aufgetaucht und ich habe meinen RAM mit aktivierten XMP Profil auf 2660mhz gedrosselt. Dieses Skript hat das Problem für mich gelöst und ich kann meinen RAM unter Big Sur auch auf voller Geschwindigkeit laufen lassen.

<https://github.com/syscl/Fix-usb-sleep>

[JimSalabim](#) vielleicht kannst du das mal überprüfen oder in deine Anleitung mit hereinnehmen?  
? 😊