

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „SammlerG“ vom 15. Dezember 2020, 13:24

Big Sur scheint sich wirklich an dem Treiber zu stören, nach dem Neustart mit 11.1. gleich wieder der Hinweis



SIP ist bei mir komplett aktiv "[System Integrity Protection](#) status: enabled"

noch laufen die beiden Ethernet Adapter mit dem Treiber.

Installiert hatte ich die Treiber auch mit aktiver SIP.