

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 15. Dezember 2020, 15:02

[lev92](#) Worauf beziehst du dich genau? Aber beides liegt nicht an Big Sur. Das RAM-Problem besteht mindestens seit Mojave, und das Problem mit dem Audio-Interface besteht ebenfalls auch unter Mojave (und hat ja offensichtlich mit dem WLAN zu tun, der Chipsatz auf der Fenvi T919 ist auch derselbe wie beispielsweise in echten 2013er-iMacs, aber keine Ahnung, ob das einen Unterschied für das Problem macht, welcher das ist). Aber auch das tritt laut diversen Forenbeiträgen im Internet auch hier und da mal bei echten Macs auf (wenn auch gerade bei RME-Produkten seeeehr selten).