

**Erledigt**

## Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden

Beitrag von „superrichie“ vom 15. Dezember 2020, 19:44

Hallo in die Runde,

wie oben bereits erwähnt läuft jetzt Big Sur auf meinem T440.

Nächstes Problem: Nach dem update habe ich jetzt kein Wlan und keine funktionierende Bluetooth Verbindung mehr die vorher in Catalina einwandfrei gepasst hat.

Meine Broadcom Karte läuft **nativ** (zumindest denke ich das) habe ein Foto davon angehängt --> siehe Kommentar von [Locke](#) weiter unten im Thread...

Meine bitte wäre nun ob sich einer der Spezialisten hier im Forum mal meine OC 0.64 EFI anschaut damit die Karte wieder nutzbar ist. Ich hab ein diverse Kexte durch...ohne Erfolg.



Vielleicht handelt es sich um eine Kleinigkeit aber ich bin echt ratlos...

Vielen lieben Dank im voraus und vorweihnachtliche Grüße

superrichie