

Erledigt

Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden

Beitrag von „jboeren“ vom 16. Dezember 2020, 06:49

Die BCM94352Z soll oob laufen wenn ich mich nicht irre... Versuch mal ohne kexte!