

**Erledigt**

## **Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden**

**Beitrag von „Locke“ vom 16. Dezember 2020, 12:50**

Also entweder ihr verwechselt was oder deine angegebene Karte hat eine andere Bezeichnung.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)