

**Erledigt**

## Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden

Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 14:16

[Zitat von Locke](#)

Also entweder ihr verwechselt was oder deine angegebene Karte hat eine andere Bezeichnung.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

Hm...unter deiner Verlinkung steht doch weiter unten ein Post das die Karte unter Big Sur mit den richtigen Einstellungen läuft.

Ich habe nochmal ein neues Bild meiner Karte gemacht...habe leider gestern das falsche Bild hochgeladen...sorry dafür.

[anonymous writer](#) hat doch da geschrieben:

Im Anhang die nötigen Einstellungen damit die Karte auch unter BigSur richtig funktioniert mir OpenCore.

Unbedingt auf das richtige ROOT Device achten. Bei mir im Beispiel:

Code

1. PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x1)/Pci(0x0,0x0)

Das kann aber an jedem anderen Rechner abweichen und ist zu ermitteln mit dem Hackintool > Reiter PCIe.