

(EDIT) Probleme bei Big Sur Installation (OC)

Beitrag von „y3ll“ vom 16. Dezember 2020, 15:26

[Wolfe](#) , [karacho](#) Tausend Dank euch beiden!

Ich habe die Ansicht im Festplattendienstprogramm entsprechend angepasst und den Stick noch einmal richtig formatiert - hat alles super funktioniert und ich konnte den EFI-Ordner auf den Stick kopieren.

Jetzt erhalte ich jedoch beim Boot vom USB-Stick folgende Fehlermeldung, relativ schnell.

Ich verwende folgende Hardware:

Intel i7 8700K

32GB Corsair Vengeance LPX

Gigabyte Z390 Aorus Pro WIFI

Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB

8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv

fenvi T919

Meinen EFI-Ordner habe ich unten angehängt.

Ich verwende den OpenCore, den ich über Kext Updater heruntergeladen habe (Nightly-Version wenn ich mich nicht irre).

Habe zudem den OC Guide von Dortania zur Hand genommen und eigentlich alle Schritte durchgearbeitet.

Habe ich einen Fehler gemacht?