

In Arbeit

Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 21:42

[EdD1024](#): danke für den Tipp, hab es geschafft zu installieren.

Was bewirkt dein Punkt2 ?? Soll ich das trotzdem noch machen...