

In Arbeit

Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „superrichie“ vom 17. Dezember 2020, 06:44

[EdD1024](#): vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Heute schon wieder was gelernt



Nachdem mir jetzt nach dem update aufgefallen ist das mein Lüfter ständig am laufen ist (was unter Catalina nicht der Fall war), kommt nun die Frage auf ob man das noch über die EFI verbessern/steuern kann. Ich habe diese angehängt, wäre schön wenn mir hier jemand nochmal Hilfestellung geben könnte.

Wie kann ich zum Beispiel die Textdateien die in der EFI angelegt werden automatisch löschen?