

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. Dezember 2020, 18:46

[Zitat von Arkturus](#)

Mein T460 hat sich mit der OC 0.6.4 verschluckt. Entweder die neuen Kexte, Drivers oder beides zusammen. Ohne eine Fehlermeldung dauert der Boot gefühlt 5 Minuten. Bleibt an mehreren verschiedenen Stellen hängen, wo irgendwie eine Ewigkeit nicht passiert. Auch mit der config.plist von OC 0.6.2 nicht besser. Bin wieder zu OC 0.6.2 zurück und werde 0.6.5 abwarten.

nach einigen Versuchen mit Teilerfolgen bin ich jetzt erstmal auf OC 0.6.2 zurück gesprungen. Die OC 0.6.4 hat Cov19, Krebs oder beides. Neben Hängenbleiben beim Boot, KP mit Reboot hat sporadischer Ausfall von Wlan dazu geführt, die EFI jetzt endgültig beiseite zu legen. Hatte heute für dieses Jahr den letzten Einsatz in einem Meeting und warte nun mal auf OC 0.6.5. Auch die Aktuelle BS 11.2 hatte keine Erleichterung gebracht, weshalb ich die Ursache in Inkompatibilität zwischen OC 0.6.4 und den aktuellen Kexten sehe. Zwischenzeitlicher Tausch vom lilu.kext war nicht nachhaltig.