

RX 5700 XT geht nicht nach Wechsel von RX 580, ACPI Errors, table load failures

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 17. Dezember 2020, 20:22

Ich denke auch das jetzt der Zeitpunkt käme zu switchen. Und du wirst sehen deine XT lüppt. Also generell sollte ein Wechsel kein Problem darstellen. Ausser den pikera Einträgen. Nimm mal SMBIOS ImacPro1,1 Die interne Grafik deaktivieren und auf Slot1 die Externe Grafik. Sollte helfen. NVRAM Reset nicht vergessen mit F11. Das SMBios vom IMACPRO1,1 nicht akzeptieren wird? Wo lebst du denn? Klar akzeptiert er das mit dem i9 9900k Und die Volle Power der XT wird er auch haben wenn du den nicht Slotmässig kastrierst.

X16 fach. Das ist kein Zauberwerk. Und warum den Eintrag mit No Compat check? Wozu soll der helfen? Also du solltest dir echt überlegen den Clovermüll zu entsorgen und auf OC wechseln, gerade weil du eigentlich pflegeleichte Hardware hast. Da haben wir glaube ich schon andere von überzeugen können. Denk mal drüber nach. Und deine Zweifel bezüglich der XT und Catalina....., vergess es. Die XT läuft auf ner Z390 (Designare) und auch auf ner 490 (Designare) Plattform mit pikera Eintrag einwandfrei. Ohne Gefrickel oder sonst was. Du musst wissen das wenn du wechseln willst du hier genug Man Power kriegst von uns. Wir lassen dich nicht auf halber Strecke verdursten. Die EFI darfst du mal vorweg probieren. USBstick würde ich dir empfehlen. Wenn Sie läuft noch das ein oder andere anpassen. Serials hab ich alles neu erstellt.

Edit: Und bitte steinigt mich nicht...ich hab heute meinen sozialen.