

Probleme mit Broadcom BCM94350ZAE unter Big Sur

Beitrag von „tomaximoto“ vom 18. Dezember 2020, 15:08

Hallo zusammen,

seit dem Update auf Big Sur und dem zeitgleichen Wechsel auf Opencore bring ich auf Teufel komm raus das WLAN mit oben genannter Karte nicht mehr zum laufen, Bluetooth funktioniert ohne Probleme.

Das WLAN scheint zwar als eingeschaltet auf in der Menu Bar aber in den Systemeinstellungen fehlt das Interface gänzlich.

Wer weiß die richtige Kombination aus Kext und sonstigen Einstellungen um das wieder zum laufen zu bekommen?