

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „reiniZ“ vom 18. Dezember 2020, 18:10**

Hab das Problem mittlerweile schon klären können. Das war ein falscher Eintrag in den ACPI-Einstellungen. Da hatte ich den USB- Treiber falsch bezeichnet. Deshalb lief die Fenvi USB-Karte nicht mehr.