

Sleep Wake Blackscreen T440s Opencore 0.6.4

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Dezember 2020, 08:31

Schwer zu sagen. Einige der ACPI > rebane (0-2) sind mittlerweile glaube ich überflüssig:

<https://github.com/dortania/Op...nversion/Clover-config.md>

Bin bei meinen Recherchen zur Lösung meines Lid sleep/wake Problems bin ich neulich über diesen Github für nen T440 gestolpert. Der Mensch hat anscheinend alle nötigen Patches in eine SSDT gepackt, so wie es aussieht. Vielleicht hilft dir das ja:

<https://github.com/2000c43/t44...r/EFI/CLOVER/ACPI/patched>