

Lenovo T430 Bildschirm gestretcht (fast alles oder nichts)

Beitrag von „LordCommander“ vom 19. Dezember 2020, 19:13

Danke für die Tipps!

Ich habe gerade mal aufgemacht und gesehen, dass eine Intel Centrino Advanced-N 6205 verbaut ist. Ich werde es morgen mit der itwlm.kext testen und Bericht erstatten.

Edit:

Oh - so wie es aussieht werde ich wohl kein Glück haben; ich teste es morgen:

<https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/issues/112>