

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „SchmockLord“ vom 20. Dezember 2020, 11:35

Mmmh...Aber schon komisch oder? Benutze Flashrom und bin mir bei dem Chip den ich flashe eigentlich auch ziemlich sicher, dass es der TB3 Chip ist: MX825L8006E. Mache immer erst 3 Reads und checke die Checksums. Und dann einen Flash. Wie gesagt, verified.

Kannst du dir das erklären warum es bei v50 in Windows bleibt, obwohl ich alle möglichen Titan Ridge Firmwares probiert habe?

Benutze den Flasher: [ARCELI CH341A Programmierer USB-zu-UART-IIC-SPI-TTL-ISP-EPP: Amazon.de: Elektronik](#)

Mit der Zange aus dem Set hier: [KeeYees SOIC8 SOP8 Test Clip für EEPROM 25CXX: Amazon.de: Computer & Zubehör](#)