

# Suche eine Soundkarte für Hackintosh

Beitrag von „bounty96“ vom 20. Dezember 2020, 12:52

Oha 155€ sind schon ne Ansage für ein eigentlich einfaches Problem. Aber wenn nichts anderes übrig bleiben sollte...

Aktuell nutze ich die Layout-ID 1. In dem Midi Setup habe ich geschaut, habe alle Bits durchgeschaltet (16,20,24) und auch die KHz von 44,1 - 48 und 96. Beides ändert nichts.

Den Pegel wo ich in dem Midi Setup anpassen kann ist der gleiche wie in der Systemsteuerung unter Audio, selbst wenn er ganz niedrig ist ist es trotzdem noch total laut.

Also ich habe jetzt alle Layout-ID's durchgetestet... leider keine Besserung. Hier mal meine Ergebnisse:

Code

1. 1 - Line-In und Mikro zu laut, Out geht
2. 2 - Line-In ist weg, sonst wie 1
3. 3 - Wie 1
4. 5 - Wie 1
5. 7 - Wie 1
6. 11 - Bei Ausgabe "Kopfhörer" dazugekommen, Line-In zu leise, sonst wie 1
7. 13 - Wie 1
8. 17 - Wie 1
9. 18 - Wie 2
10. 20 - 4x Line-Out, Integrierte Ausgabe ist weg, sonst wie 1
11. 33 - Ausgänge weg, nur Line-In wo aber keinen der echten Anschlüsse belegt
12. 40 - Wie 1
13. 50 - Nur Line-In aber keine echten Anschlüsse, sonst wie 1
14. 52 - Computer fährt nicht hoch, lila streifen neben dem Apfel Bootscreen
15. 53 - Nur Line-In aber keine echten Anschlüsse, sonst wie 1
16. 87 - 4x Line-Out, Integrierte Ausgabe ist weg, sonst wie 1
17. 99 - Wie 1

Alles anzeigen

Das Müll Mainboard nervt mich gerade einfach nur noch...

Die ganze Arbeit gerade für nichts -.-