

Suche eine Soundkarte für Hackintosh

Beitrag von „bounty96“ vom 20. Dezember 2020, 16:41

Nein aus dem DVD-Player kommt das Signal normal. Wenn ich mit dem DVD-Player in den AV - > USB Videograbber gehe schlägt die Anzeige im Mac OS auch nicht so aus wie wenn ich in den Line-In gehe.

Wenn ich andere Geräte am Line-In und am Videograbber teste passiert genau das gleiche: Videograbber - ok; Line-In - vollausschlag.

Damit kann ich denke ich die Quellgeräte ausschließen.