


# Schlägt Turboboost an?

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 21. Dezember 2020, 11:57

[talkinghead](#) dein Fehler ist ganz einfach, bei dem SMBios iMac19,1 ist eine Aktive iGPU nicht vorgesehen, von daher erkennt macOS deine CPU auch nicht als passen an.


Außerdem ist es eh die falsche AAPL,ig-platform-id für deine iGPU



Device ID	Model	Size
03009008	model 1	30 MB
03009009	model 1	30 MB
03009007	desktop 3	30 MB
03009000	desktop 3	140 MB
03009003	desktop 3	140 MB
03009001	desktop 3	140 MB
03009002	desktop 3	140 MB
03009004	desktop 3	140 MB
03009005	desktop 3	140 MB

- Später: CPU/GPU, connectors
- Active supported Device
  - GPU
    - 030000
    - 030001
    - 030002
    - 030003
    - 030004
    - 030005
    - 030006
  - iGPU
    - 030007
    - 030008
    - 030009
- Recommended framebuffer
  - Desktop
    - 03000000 (Default)
    - 03000001 (Recommended)
  - Laptop
    - 03000000 (Default)
  - Empty framebuffer (CPU)
    - 03000000 (Default)
  - Empty framebuffer (iGPU)
    - 03000000 (Default)

Stelle die iGPU auf



Dann sollte der CPU auch richtig erkannt werden.