

**In Arbeit**

## **Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe**

**Beitrag von „pebbly“ vom 21. Dezember 2020, 13:52**

[Zitat von 5T33Z0](#)

Schade, dass Intel Power Gadget noch nicht funzt unter Big Sur. Damit kann man das CPU-Verhalten gut beobachten.

Sicher? Auf meinem iMac läuft das Ding 😞