

**In Arbeit**

## **Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe**

**Beitrag von „superrichie“ vom 21. Dezember 2020, 16:23**

5T33Z0: ...schon ausgeführt, das kommt dabei raus:

```
"board-id" = <"Mac-189A3D4F975D5FFC"
```

Ich hab jetzt nochmal zur Sicherheit meine letzte EFI hochgeladen...