

Big Sur 11.1 wird nicht angezeigt

Beitrag von „maybeageek“ vom 21. Dezember 2020, 17:19

Alles klar dann ändere ich es erstmal auf meinem Stick und schaue. Danke

EDIT UPDATE: [hackmac004](#) habe die Option auf meinem Stick von 77000000 auf 00000000 geändert. Ein Reboot zeigte keine Veränderung bei csrutil status. Ein NVRAM Reset mit Shift+Apfel+P+R -> kein Bild beim booten. Über SSH eingeloggt und Kiste runtergefahren. Danach war aber meine BIOS Bootreihenfolge verschwurbelt, weshalb ich denke der NVRAM Reset wird wohl geklappt haben.

Aber es bleibt dabei, mit 00 kein Bild, mit 77 bootet er.

Hast Du dazu eine Idee?

Meine Probleme "damals" waren unter Clover und ganz am Anfang, ich hab diese config einfach nie wieder hinterfragt oder geändert.