

In Arbeit

Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Dezember 2020, 17:26

[superrichie](#) Probier mal diese beiden Kexts aus. Ich habe einen CPUFriendDataProvider.kext gebastelt aus den FreqVektoren für ein MacBookAir6,2, das einen ähnlichen Prozessor verwendet (i5-4260U).

Beide Kexts einbinden (CPUFriend vor DataProvider) und dann neustarten und mal beobachten, ob er weniger hoch taktet im Normalbetrieb

Am besten erst mit nem Bootstick probieren, zu Sicherheit. [CPUFriend+Dataprovider.zip](#)