

# Audio von Analog auf Dig./SPDIF umstellen

Beitrag von „awengamac“ vom 21. Dezember 2020, 18:09

So, weiter geht's...

Das Slotblech aus China ist angekommen (8€ mit Versand).

Es ist eine gute Kopie vom Original, mit Aufdruck ASUS 😊 - sieht soweit gut aus.

Aber es kommt kein Audio rüber, auch wenn ich Ausgabegerät Digitaler Ausgang eingestellt habe. Am Toslink-Kabel leuchtet der rote Punkt.

Die Suche in den Foren hat folgende Seite gefunden:

<https://github.com/toleda/audi.../master/Customization.pdf>

Soweit ich sehe müsste ich in dieser Anleitung Punkt 7. "Substitute SPDIF with two-Wire" vorgehen.

Frage: xcode 10.3 CommandlineTools habe ich installiert - es fehlt aber doch noch ein Hinweis, wie zlib komprimierte file wie 'Platforms.xml.zlib' decomprimiert werden.

Hat jemand dazu einen Tipp?

VG Roland