

## **(EDIT) Probleme bei Big Sur Installation (OC)**

**Beitrag von „Bob\_1“ vom 21. Dezember 2020, 21:54**

Es zeigt eine andere karte Ericsson und nicht Broadcom !!?

Ist WIFI/BT Karte on board schon deaktiviert, da das Mainboard schon eine BT karte hat!!

[y3ll](#)