

(EDIT) Probleme bei Big Sur Installation (OC)

Beitrag von „y3ll“ vom 22. Dezember 2020, 01:30

Bob_1

Jap, es ist ein WiFi/Bluetooth-Modul verbaut.

Ich habe das Modul jetzt einfach mal entfernt (was ein Akt, der große Kühler hat den Schutz verdeckt und ich musste kräftig biegen) und siehe da - nun funktioniert alles problemlos und ohne Konfiguration. Memo an mich: Nächstes MB auf jeden Fall ohne onboard WLAN / Bluetooth 😁

Tausend Dank an alle Beteiligten für die Hilfe!