

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „kiu77“ vom 22. Dezember 2020, 14:16

Erdenwind Inc.

Ah, jetzt habe ich verstanden, was Du meinst: Einstreuungen in Audiosignale.

Ja, sowas kann vorkommen und hängt z.B. vom Layout der Platinen ab bzw. der Leiterbahnführung, wenn es in der Audioausgabe der analogen Ausgänge auf dem Board der Fall ist.

Audiostörungen mit einem digital übertragenen Audiosignal sind eine andere Sache und können mehrere Ursachen haben.