

# Schlägt Turboboost an?

Beitrag von „talkinghead“ vom 22. Dezember 2020, 16:34



Es gibt Neuigkeiten!

Nach der Aktivierung vom `AppleXcmpExtraMsrs(=true)` boostet die CPU nun auf 4,9GHz.

Im Ruhebetrieb schwankt CoreAVG zwischen 2,x und 4,x und Core Min zwischen 0,7 und 3,x.

Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich daraus ableiten soll.

Laut Beschreibung von `AppleXcmpExtraMsrs` sollte das für mein System nicht benötigt werden und u.U. deutet das darauf hin dass, mein Board/Chipsatz (GA B360-D3H) nicht optimal für macOS ist.

Gruß., T