

Kein Wlan mit Karte BCM94331CD aus iMac ausgebaut

Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2020, 21:14

Bug Sur unterstützt die alten Broadcom Chips nicht mehr:

Zitat

!! Big Sur dropped support for BCM4331 (14e4:4331) and BCM43224 (14e4:4353). A patched version of Catalina's IO80211Family kext may be used as workaround (only AirPort4360 PlugIn is retained). Kext can then be called from OC config by setting minimum kernel to version 20. See [here](#) for details. !!

Quelle: <https://osxlatitude.com/forums...ab=comments#comment-86614>

Folge dem Link im Zitat... am Ende der Erklärung findest du eine einfache Lösung, die sich in die DeviceProperties deiner OC config.plist einbauen lassen sollten.