

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „g-force“ vom 22. Dezember 2020, 21:38

Ein erfolgreicher CMOS-Reset setzt ein völlig stromloses Board voraus. Ich mache das (auf der Arbeit mehrmals am Tag) wie folgt:

- Netzkabel ab
- Netzteil EINSchalten
- den PC-Einschaltknopf mehrfach betätigen (es sollte nichts mehr irgendwo leuchten)
- Batterie rausnehmen (kleine Federhalterung nach außen drücken)
- mit der Batteriekante die offenliegenden Kontakte verbinden

- Batterie rein, Netzkabel rein, Neustart