

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Dezember 2020, 22:51

Deshalb wurde auch immer empfohlen, zuvor das Gigabyte Bios mit der Gleichen Version wie das Ozmosis zu Flashen, und dann erst ozmosis...