

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „DeePoP“ vom 22. Dezember 2020, 22:57

Das hoffe ich auch.

Da es beim letzten flashen einen Versionsprung von F7 auf F8 gab, habe ich extra zuerst das originale F8 von Gigabyte geflasht bevor ich das F8 mit Ozmosis geflasht habe, damit ich ein frisches, Ozmosisfreies Reserve BIOS im zweiten "Stein" habe.

Noch habe ich ein wenig Hoffnung, aber nicht mehr viel.