

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lev92“ vom 25. Dezember 2020, 19:34

Hallo [maschinenwart](#)

ich habe auch ein thunderbolt Interface von UAD. Hatte keinerlei Probleme mit der Konfiguration von Jim. Nach einem wake hat es sich wieder eingebunden. Anfangs hatte ich Probleme und dachte es wären [bios Einstellungen](#). Hier und da ein tweak und es hatte funktioniert. Anschließend ging es aber auch mit dem Profil von Jim. Woran es lag kann ich nicht sagen.

Zur USB Sache:

Was meinst du mit?

Nach der Deaktivierung funktionierten die USB-Ports aber nicht mehr wie sie sollten

Was bedeutet das genau? Was für Probleme hattest du?