

Erledigt

Firmware wird nicht unterstützt

Beitrag von „MachX“ vom 26. Dezember 2020, 00:29

Habe verschiedene SSD's mit denen ich unabhängig starten kann. Liegt auch noch ein MacBookPro da von 2008.

Auf den anderen Platten habe ich aber nicht den neuesten Configurator, weil die dann nicht starten würden.

Den rechts im Bild von Deiner Anleitung blau umrandeten Knopf hatte ich genutzt und es hatte sich keine neue Firmware anhand Datumsänderung ergeben - auch nicht, wenn ich anderen Mac betätigt habe.

Habe das dann ohne Speichern verlassen, da keine Änderung. Das Datum ist auch von 2020 März.