

# Kernel Panic nach Login

**Beitrag von „Ich blns“ vom 26. Dezember 2020, 11:10**

Ich habe gestern meine HDD mit MacOS High Sierra auf meine neue Samsung 840 evo 2,5" mit DiskGenuis geklont. Einmal hat der Testboot tadellos funktioniert. Heute erhalte ich aber eine Kernel-Panic, manchmal schon auf der Hälfte manchmal aber direkt nach Login bevor mir mein Desktop präsentiert wird... Im Recovery habe ich versucht die Festplatte zu überprüfen, jedoch entsteht hier auch nach Sekunden eine Kernel-Panic, beim Überprüfen anderer Samsung SSDs jedoch nicht(840 pro). Im safe-mode(Shift gedrückt gehalten) bleibe ich schon auf der Hälfte hängen. Den NVram werde ich jetzt noch cleanen.

Ich würde mich sehr über Ideen und Anregungen zur Lösung des Problems freuen!

Vielen Dank, dass es euch gibt!

LG Ich blns