

In Arbeit Umstieg auf OC Big Sur - EFI check - Fehler Ruhezustand

Beitrag von „maschinenwart“ vom 27. Dezember 2020, 00:31

[Zitat von pebbly](#)

Laut Guide wird eine SSDT.EC immer benötigt

...stimmt aber nicht die SSDT-EC-USBX und so wie es aussieht hat [user-michi](#) diese verwendet...

Desktop	CPU	EC	AWAC	NVRAM	USB
Penryn					
Lynnfield and Clarkdale	N/A				
SandyBridge	CPU-PMIO (Run in Post-Install)	SSDT-EC.DT			
Ivy Bridge			N/A	N/A	N/A
Haswell					
Broadwell					
SkyLake					
Kaby Lake	SSDT-FSLIO.DT				
Coffee Lake				SSDT-PMAC.DT	
Comet Lake		SSDT-EC-USBX.DT	SSDT-AWAC.DT		SSDT-RHUB.DT
AMD (5/7th)	N/A			N/A	
AMD (7/7th)	SSDT-CPLUR for B550 and A520C		N/A		N/A