

In Arbeit

Umstieg auf OC Big Sur - EFI check - Fehler Ruhezustand

Beitrag von „user-michi“ vom 27. Dezember 2020, 13:01

[Zitat von pebbly](#)

CPU Friend ist nötig wenn dein Modell nicht mit der CPU zusammen passt und deine CPU nicht richtig taktet. Letzteres kannst du am einfachsten mit dem Intel Power Gadget anschauen, ob die CPU zum deklarierten Modell passt kann man am besten mit everymac.com vergleichen und eine Anleitung zu CPUFriend gibt es ebenfalls bei Dortania (einen gute - inklusive check ob es nötig ist oder nicht).

SMCSuperIO und SMCProcessor ermöglichen es Informationen über die Hardware auszulesen für z.b. Stat. Da die nicht schaden, warum nicht drin haben?

Hast du in Hackintool > USB den Besen und Reload gemacht und es sah sauber aus? Sind auch alle Ports passend nach Internal, USB 3, USB 2 deklariert? Falls ja tut es mir leid und das Hackintool hat bei mir beim Import falsches angezeigt.

Danke. Nun habe ich es verstanden. Also CPU Friend werde ich mit dem Dortania Guide durcharbeiten und die SMC's hinzufügen.

Bei Hackintool habe ich Besen und Reload gemacht. Die Ports sind korrekt und werden auch erkannt wenn ich USB3 oder USB2 stecke. Der eine Internal ist Bluetooth. Braucht dir nicht leid zu tun. 😊

EDIT:

CPU Friend habe ich jetzt mal hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher ob ich das überhaupt benötige!? CPU Takt wird eigentlich korrekt über das Intel Power Gadget angezeigt. Schaden wird es nicht denke ich.

Die SMC's sind ebenfalls drin.

Hier meine aktuelle EFI.

[pebbly](#) Dass es an der GPU liegen könnte hast du verworfen?

Würde es etwas bringen iMacPro1,1 als Model zu testen?