

Kernel Panic nach Login

Beitrag von „Ich blns“ vom 27. Dezember 2020, 16:36

Vielen Dank, ich habe aber noch ein paar letzte Fragen bezüglich der SATA-Ports(falls eben übersehen, oben fett markiert).

Ich kann nicht booten wenn alle aktiviert sind.

Gibt es da eine Begrenzung? Oder kann OSX, ähnlich wie bei USB-Ports, nur eine bestimmte Anzahl an internen Festplatten verwalten?

Die beiden 840pro sind bei dem Upgrade auch dazugekommen, macht es vielleicht Probleme, dass sie das gleiche Modell sind? Oder muss ich bei der Benennung der Platten aufpassen?