

T430(s) Catalina Artefakte bei Boot

Beitrag von „griven“ vom 28. Dezember 2020, 00:34

Schwer zu sagen ohne zu wissen wie Dein T430 ausgestattet ist und welchen Bootloader Du verwendest 😊

Generell sind diese Artefakte aber auf die Einbindung der Grafik (-> Stichwort Framebuffer) zurückzuführen. Das was Du da beobachtetest ist der Moment indem macOS den Grafiktreiber und den Framebuffer initialisiert also quasi der Moment indem in den Grafikmodus umgeschaltet wird. Beheben lässt sich das indem man die iGPU korrekt einbindet aber wie gesagt ohne zu wissen welche Ausstattung (Auflösung des Panels) das T430 hat und welcher Bootloader zum Einsatz kommt lässt sich da kaum sinnvoll helfen. Ich boote mein T430 mit OpenCore und habe die Artefakte nicht (HD+ Display ist bei mir verbaut 1600*900 Pixel).