

OpenCore 064- BigSur 11.1 nach sleep dauert die BT Verbindung ewig

Beitrag von „schmalen“ vom 29. Dezember 2020, 13:04

[cloudydancer](#)

[Zitat von cloudydancer](#)

Scheint aber ein Thema zu sein mit dem sich die "originalen" auch rumärgern. Vlt einfach auf nächstes Update warten?

Bei meine unsupported iMac 2012er habe ich damit keine Probleme.

Evtl. liegt an der internen USB Stromversorgung.... müsste das nochmal checken dieser Tage