


b450m s2h lan unter big sur ohne funktion

Beitrag von „g-force“ vom 29. Dezember 2020, 19:46

Ich habe den letzten RTL8111.kext gerade getestet. Auch dieser stellt bei mir (100mbit-Karte) keine Verbindung mit den Standardeinstellungen her.

Es ist weiterhin nötig, die Einstellungen wie folgt zu konfigurieren:



P.S.: Den Button "Anwenden" nicht vergessen, die Verbindung wird dann innerhalb weniger Sekunden aktiv.