


Aquantia AQC107 funktioniert unter macOS Catalina 10.15.2 nicht

Beitrag von „al6042“ vom 30. Dezember 2020, 13:50

Wahrscheinlich funktioniert das Auto-Sensing mit dem Switch-/Router-Port nicht. Gehe doch mal in "weitere Optionen" und lege die Hardware auf Manuelle Einstellungen fest:



Dort dann die Speed- und Duplex-Angaben deines Switchs/Routers eintragen und Einstellungen übernehmen.