

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „lorkur“ vom 31. Dezember 2020, 00:26

Hallo zusammen,

Habe heute mein bestellte W-LAN Karte **BCM943602CS** bekommen und eingebaut. Sofort hatte ich W-LAN und Bluetooth, aber leider zu früh gefreut.

Meine Betriebssystem Hi Sierra 10.13.6 nach dem Neustart bootet gar nicht mehr, und zwar so, das allein entfernen der Karte hilft nicht. da musste ich mein Betriebssystem wieder neu installieren. Nach neu Instalation läuft alles wieder bis ich diese Karte wieder eingebaut habe.

und dann schon wieder gleiche Spiel.

Clover startet, ich kann meine beide Festplatten Windows und Mac sehen, danach ich wähle Mac und sofort schmiert es sich ab. muss ich vielleicht im Clover irgendwas verändern? oder im System irgendwelche Treiber noch installieren, dass die nach dem neustarten wieder

Oops!

bootet? hat jemand ne Idee ?  unten ist mein EFI Ordner