

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „spatz1115“ vom 3. Januar 2021, 13:12

[Zitat von anonymous writer](#)

Wenn die DSDT.aml in der EFI.zip unter Original wirklich die ungepatchte von deinem aktuell verwendeten BIOS ist dann findest du die gepatchte Variante jetzt im Anhang. Diese gegen die Variante in ACPI austauschen.

Musst mal damit probieren. Erfahrungsgemäss machen die neueren BIOS-Versionen bei diesem Laptop diverse Probleme.

Habe die DSDT.aml ausgetauscht, aber kein Erfolg.