

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. Januar 2021, 16:52

Habe in der config.plist im Anhang die SSDT-PNLF.aml deaktiviert und "-igfxvesa" in den Bootparametern hinzugefügt. Letzteres forciert den Vesa Modus was beim Installieren helfen kann aber nicht für den laufenden Betrieb geeignet ist.