## Welches mATX Mainboard für ersten Hackintosh mit front USB C?

Beitrag von "Arkturus" vom 3. Januar 2021, 17:01

was zeigt denn das Bootmenü und die Bootreihenfolge im Bios?

Ich vermute, dass durch des NVRAM-Reset auch die Bootreigenfolge geändert würde. Evtl. ist die Windows-EFI auf Priorität 1 gerutscht?

Das passierrt auf meinem älteren Haswell grundsätzlich. Auf neueren Systemen hätte ich nicht damit gerechnet.

Auch kann Windows Update die Ursache sein. Hatte ich gerade gestern erlebt.

Einfach die machOS EFI auf Priorität 1 setzen.

EDIT: Sitzt windows auf der selben ssd wie macOS?