

Sapphire Radeon GPRO 4300 (wx 4100) keine Beschleunigung auf Catalina 10.15.7

Beitrag von „AlbertAmadeus“ vom 4. Januar 2021, 14:38

Danke für deine schnelle Antwort al6042!

Habe einiges ausprobiert, aber irgendwie bekomme ich das nicht ganz hin.

Die config.plist habe ich wie folgt geändert:

```
2045 <integer>200453450</integer>
2046 </dict>
2047 </array>
2048 </dict>
2049 </dict>
2050 </plist>
2051
2052
2053
2054 <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x1)/Pci(0x0,0x0)</key>
2055 <dict>
2056 <key>AAPL,slot-name</key>
2057 <string>Display controller</string>
2058 <key>compatible</key>
2059 <string>PCI0@0,display</string>
2060 <key>Display controller</key>
2061 <string>Radeon</string>
2062 <key>model</key>
2063 <string>Radeon Karte</string>
2064 <key>name</key>
2065 <string>Airport</string>
2066 </dict>
2067
2068
2069
2070
2071
2072
```

und so sieht im HackinTool der PCIE Reiter einer echten Radeon Pro WX 4100 (2.jpg) und einer Sapphire GPro 4300 (1.jpg) aus:

Vielleicht, kann mir da jemand von euch weiterhelfen, über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen! 😊