

BigSur OpenCore Installation Reboot Problem

Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Januar 2021, 14:43

Schon seltsam. Mit der OC release ver. sollte sich BS installieren lassen.

Das mit dem Cosmetics Punkt hab ich immer noch nicht verstanden was du damit meinst.

Versuch doch mal Catalina zu installieren. Dann kann man mal schauen ob es an BS liegt oder nicht.

edit: Hab grad den letzten OC gen getestet und läuft nach hinzufügen von SSDTs und SNS problemlos hier.

Mach das vielleicht noch mal frisch von vorne und wähle diesmal als SMBIOS iMacPro1,1 und deaktiviere deine iGPU im Bios.