

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000


Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Januar 2021, 15:19

Ich glaube das ganze wird dich nicht weiterbringen. Es ist wie immer und die neueren BIOS Versionen machen einfach Probleme.

Für mich ist die einzige Möglichkeit eine ältere BIOS Version zu installieren vergleichbar zu der Version von meinem Laptop in Post 1.

Schade, aber das ist das übliche mir bekannte BIOS Problem und ich kann dir nicht helfen das zu lösen.

<https://www.dell.com/support/h...ct/latitude-e5430/drivers>



Ich würde auf deinem Laptop die A10 Testen. Die DSDT.aml muss dann aber wieder die von mir rein oder besser noch eine frisch gepatchte vom A10 Bios.